

PMC系列

- 触碰位置时通过LED指示灯和电子声提醒。
- 电池电量不足时，测头接触工件时LED会闪烁。



对应通电性加工
工件和机床



LED
指示灯显示




蜂鸣器
提示



LED 闪烁提示
电池电量不足

直柄型




型号	φDh7	L	L ₁	电池	质量 (kg)
PMC-20	20	110	50	LR1×2 (单 5)	0.4
-20S					
-32	32	102	58	LR1×2 (单 5)	0.6
-32S					

1. 附带 **ST38-6P** 测头。末尾带 S 的型号附带 φ6 圆柱形测头 **ST38-6×6**。
2. 不适用于非导电性工件、陶瓷轴承规格的机床。请使用全能型寻边器。

关于更换用测头请参阅 **H4**

BT/BBT基础柄型



两面定位



BIG-PLUS (BBT 基础柄) 在 BIG-PLUS 主轴和既有的 BT 主轴上均可使用。

BIG-PLUS BBT 基础柄

型号	L	电池	质量 (kg)
BBT40-PMC-130	130	LR1×2 (单 5)	1.2
-PMC-130S			
BBT50-PMC-160	160	LR03×2 (单 4)	4.0
-PMC-160S			

1. 附带 **ST38-6P** 测头。末尾带 S 的型号附带 φ6 圆柱形测头 **ST38-6×6**。
2. 不适用于非导电性工件、陶瓷轴承规格的机床。请使用全能型寻边器。

型号	L	电池	质量 (kg)
BT40-PMC-130	130	LR1×2 (单 5)	1.2
-PMC-130S			
BT50-PMC-160	160	LR03×2 (单 4)	4.0
-PMC-160S			

1. 附带 **ST38-6P** 测头。末尾带 S 的型号附带 φ6 圆柱形测头 **ST38-6×6**。

关于更换用测头请参阅 **H4**

主要参数

重复精度	±1μm (2σ)	
超程量	XY ±12mm Z 5mm	
测定压力	XY 0.6N Z 2.7N	
电池寿命	PMC-20,20S,32,32S	连续 90 小时
	BBT(BT)40-PMC-130,130S	
	BBT(BT)50-PMC-160,160S	连续 100 小时

1. 上述参数是使用附带测头时的值。